

ÜBERSICHT BOHRFUTTER



Bohrfuttertyp	Maschinenaufnahme ²⁾	Bohrer-Ø Spannbereich	Für Linkslauf geeignet	Schlag- fest	Aus- führung	Einsatz- bereich	Bohrfutter- schlüssel	Art.-Nr.	VE St.
Zahnkranz-bohrfutter	1/2" - 20 UNF	1 - 13 mm	X	X		Universell	A	0692 212 132	1
Schnellspannfutter Metallhülse	5/8" - 16 UNF	3 - 16 mm		X		Universell	B	0692 158 162	
	1/2" - 20 UNF	1 - 13 mm	X	X		Universell		0692 412 132	
Schnellspannfutter 2-hülsig	B 16	1 - 13 mm				Universell		0692 312 130	
		3 - 16 mm				vorwiegend Ständer- bohrmaschine		0692 316 160	
Schnellspannfutter 1-hülsig	1/2" - 20 UNF	1,5 - 13 mm	X	X	Stahlhülse + Hartmetall- backen	Netzmaschine bis 1.000 Watt		0692 812 132	
	3/8" - 24 UNF	1 - 10 mm	X		Kunststoff- hülse	Akkugeräte		0692 838 100	
Minifutter	1/2" - 20 UNF	1 - 10 mm	X	X	Stahlhülse	Maschine mit Spindelstopp ¹⁾		0692 612 102	
		1,5 - 13 mm	X	X	Stahlhülse	Maschine mit Spindelstopp ¹⁾		0692 612 132	
	1/4" - 6-kt.	0,4 - 6 mm	X		Aluminium- hülse	AS 3		0713 92 04	

¹⁾ Maschinen, bei denen die Bohrspindel nach dem Ausschalten automatisch arretiert wird, so daß der einhändige Werkzeugwechsel möglich ist (z. B. ABS 96-M2, ABS 12-M2, BS 10-XE usw.).

²⁾ Nicht auf allen Bohrfuttern ist die Aufnahme vermerkt.
Zur Sicherheit sollten Sie deshalb die Bohrfutterspindel abmessen:
1/2" $\hat{=}$ 12,7 mm
3/8" $\hat{=}$ 9,5 mm
5/8" - 16 $\hat{=}$ 15,9 mm
B 16 $\hat{=}$ 15,7 mm

Hammerbohrfutter

- Mit SDS-Plus-Aufnahme für direkte Verwendung in Bohrhämmern ohne zusätzlichen Adapter.
- Durch Hartmetallbacken auch zum sicheren Schlagbohren geeignet.

Technische Daten						
Aufnahme	Spannbereich mm	Linkslauf geeignet	Schlagfest	Bohrfutter- schlüsseltyp	Art.-Nr.	VE/St.
SDS-Plus	2,5-13	X	X	A	0692 210 133	1

Adapter für Bohrfutter

- Zum Einsatz von Zahnkranz-/Schnellspannfutter auf Bohrhämmer.

Technische Daten			
Maschinenaufnahme	Bohrfutteraufnahme	Art.-Nr.	VE/St.
SDS-Plus	1/2" - 20 UNF	0692 210 120	1

Bohrfutterschlüssel

Typ	Ø mm	L mm	Art.-Nr.	VE/St.
A	6	110	0692 16 110	1
B	8		0692 18 110	